



ATLIEKŲ TVARKYMO ATMINTINĖ:

**kaip teisingai elgtis su atliekomis
jų susidarymo vietoje**

Nuotrauka

PAVADINIMA
Pavadinimas pagal atliekų tvarkymo taisykles
Atliekos kodas

Rekomendacijos
 rūšiuojimas

Atliekų laikymo
 taros žymėjimas




PANAUDOTA ALYVA
Kita variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva
13 02 08*

Nemaišyti su kitomis atliekomis. Laikyti sandariame metaliniame arba plastikiniame konteineryje (kubinė tara, statinė, cisterna).



AKUMULIATORIAI
Švino akumuliatoriai
1606 01*

Nemaišyti su kitomis atliekomis. Laikyti specialiaame konteineryje akumuliatoriams.




HIDRAULINIAI AMORTIZATORIAI
Pavojingosios sudedamosios dalys, nenurodytos 160107-1601 11, 1601 13-1601 14 (transporto priemonių hidrauliniai (tepaliniai) amortizatoriai)
1601 21*

Nemaišyti su kitomis atliekomis. Draudžiama laikyti kartu su metalo laužu ar kitomis atliekomis.




TEPALŲ FILTRAI (METALINIAI, POPIERINIAI)
Tepalų filtrai
1601 07*

Nemaišyti su kuro filtrais ir kitomis atliekomis. Laikyti sandariame konteineryje.



KURO FILTRAI (METALINIAI, PLASTIKINIAI AR POPIERINIAI)
Pavojingosios sudedamosios dalys, nenurodytos 160107-1601 11, 1601 13-1601 14 (vidaus degimo variklių degalų filtrai)
1601 21*

Nemaišyti su tepalų filtrais ir kitomis atliekomis. Laikyti sandariame konteineryje.



Nuotrauka

PAVADINIMA
Pavadinimas pagal atliekų tvarkymo taisykles
Atliekos kodas


Rekomendacijos
 rūšiuojimas

Atliekų laikymo
 taros žymėjimas



AEROZOLINIAI INDAI
Metalinės pakuotės, įskaitant suslėgto oro talpyklas, kuriose yra pavojingųjų kietų poringų ritamųjų medžiagų (pvz, asbesto), įskaitant tuščius slėginius konteinerius
15 01 11*

Nemaišyti su kitomis atliekomis. Draudžiama laikyti kartu su metalo laužo atliekomis.



ORO, SALONO FILTRAI
Pavojingosios sudedamosios dalys, nenurodytos 160107- 1601 11, 1601 13-1601 14 (vidaus degimo variklių įsiurbimo oro filtrai)
16 01 21*

Nemaišyti su kitomis atliekomis. Laikyti statinėje, plastikiniame konteineryje, patvariame polietiliniame maiše.



STABDŽIŲ TRINKELĖS
Stabdžių trinkelės, nenurodytos 1601 11
1601 12

Nemaišyti su kitomis atliekomis. Rekomenduojama rinkti atskirai.



AUTOMOBILINIS PLASTIKAI
Plastikai
1601 19

Nemaišyti su kitomis atliekomis. Laikyti konteineriuose arba ant nepralaidžios skysčiams dangos.




AUTOMOBILINIS STIKLAS
Stiklas
1601 20

Nemaišyti su kitomis atliekomis. Laikyti konteineriuose arba ant nepralaidžios skysčiams dangos.



PADANGOS
Naudotos padangos
1601 03

Nemaišyti su kitomis atliekomis. Laikyti konteineriuose arba ant nepralaidžios skysčiams dangos.



Nuotrauka

PAVADINIMA
Pavadinimas pagal atliekų tvarkymo taisykles
Atliekos kodas

Rekomendacijos
 rūšiavimas

Atliekų laikymo
 taros žymėjimas




GUMA
Kitaip neapibrėžtos sudedamosios dalys
16 01 22

Nemaišyti su naftos produktais užterštomis gumomis ar kitomi



UŽTERŠTA GUMA
Pavojingosios sudedamosios dalys, nenurodytos
 16 0107- 16 01 11
 16 01 13- 16 01 14
16 01 21*

Nemaišyti su švariomis gumomis ar kitomis atliekomis. Laikyti sandariame konteineryje.



AUTOMOBILIŲ DALYS IŠ SPALVOTŲJŲ METALŲ
Spalvotieji metalai
16 01 18

Rekomenduojama laikyti ir transportuoti metaliniuose konteineriuose.



AUTOMOBILIŲ DALYS IŠ JUODŲJŲ METALŲ
Juodieji metalai
16 01 17

Rekomenduojama laikyti ir transportuoti metaliniuose konteineriuose.



TEPALUOTAS VANDUO
Naftos produktų/ vandens separatorių tepaluotas vanduo
13 05 07*

Nemaišyti su kitomis atliekomis. Laikyti sandariame metaliniame arba plastikiniame konteineryje (kubinė tara, statinė, cisterna).



TEPALUOTAS POPIERIUS, SKUDURAI
Absorbentai, filtrų medžiagos (įskaitant kitaip neapibrėžtus tepalų filtrus), pašluostės, apsauginiai drabužiai, užteršti pavojingosiomis cheminėmis medžiagomis
15 02 02*

Nemaišyti su kitomis atliekomis. Priklausomai nuo užterštumo, naudojamas plastikinis didmaišis arba sandarus konteineris (metalinė arba plastikinė statinė, cisterna, kubinė tara).



Nuotrauka

PAVADINIMA
Pavadinimas pagal atliekų tvarkymo taisykles
Atliekos kodas


Rekomendacijos
 rūšiavimas

Atliekų laikymo
 taros žymėjimas




STABDŽIŲ SKYSTIS
Stabdžių skystis
16 01 13*

Nemaišyti su kitomis atliekomis. Laikyti sandariame metaliniame arba plastikiniame konteineryje (kubinė tara, statinė, cisterna).




UŽTERŠTA STIKLINĖ PAKUOTĖ
Pakuotės, kuriose yra pavojingųjų cheminių medžiagų likučių
15 01 10*

Nemaišyti su kitomis atliekomis. Draudžiama laikyti kartu su neužterštomis stiklo atliekomis.




AUŠINIMO SKYSTIS
Aušinamieji skysčiai, kuriuose yra pavojingųjų cheminių medžiagų
16 01 14*

Nemaišyti su kitomis atliekomis. Laikyti sandariame metaliniame arba plastikiniame konteineryje (kubinė tara, statinė, cisterna).



UŽTERŠTI SORBENTAI
Adsorbentai, filtrų medžiagos (įskaitant kitaip neapibrėžtus tepalų filtrus), pašluostės, apsauginiai drabužiai, užteršti pavojingosiomis cheminėmis medžiagomis
15 02 02*

Nemaišyti su kitomis atliekomis. Priklausomai nuo užterštumo, naudojamas plastikinis didmaišis arba sandarus konteineris (metalinė arba plastikinė statinė, cisterna, kubinė tara).



UŽTERŠTA PLASTIKINĖ PAKUOTĖ
Pakuotės, kuriose yra pavojingųjų cheminių medžiagų likučių
15 01 10*

Nemaišyti su kitomis atliekomis. Draudžiama laikyti kartu su neužterštomis plastikine atliekomis.



Nuotrauka

PAVADINIMA
Pavadinimas pagal atliekų
tvarkymo taisyklės
Atliekos kodas

Rekomendacijos
rūšiavimas


Atliekų laikymo
taros žymėjimas



**UŽTERŠTA METALINĖ
PAKUOTĖ**

Pakuotės, kuriose yra
pavojingųjų cheminių
medžiagų likučių
15 01 10*

Nemaišyti su kitomis
atliekomis. Draudžiama
laikyti kartu su metalo
laužo atliekomis.



DAŽŲ IR LAKO ATLIEKOS

Dažų ir lako, kuriuose yra
organinių tirpiklių ar kitų
pavojingųjų cheminių
medžiagų, atliekos (kietos,
tirštos, skystos)
08 01 11*


Nemaišyti su kitomis
atliekomis. Laikyti
sandariame metaliniame
arba plastikiniame
konteineryje (kubinė
tara, statinė).



**DAŽŲ AR LAKO
ŠALINIMO ATLIEKOS**

Dažų ar lako šalinimo
atliekos, kuriose yra organinių
tirpiklių ar kitų pavojingųjų
cheminių medžiagų
(skiedikliai, tirpikliai)
08 01 17*

Nemaišyti su kitomis
atliekomis. Laikyti
sandariame metaliniame
arba plastikiniame
konteineryje (kubinė
tara, statinė).



**GALVANINIAI ELEMENTAI
IR NEŠIOJAMI
AKUMULIATORIAI**
Baterijos ir akumuliatoriai
2001 34

Nemaišyti su kitomis
atliekomis. Rinkti
atskirai (specialus
konteineris galvaniniams
elementams).

**BATERIJOS IR
NEŠIOJAMI AKU-
MULIATORIAI****

PAVYZDYS.

Kaip pildyti pavojingų atliekų ženklinimo formą.

PAVOJINGOS ATLIEKOS

130208

Kodas (pagal Atliekų sąrašą, pavadinimas)

Panaudota variklio alyva

Turėtojas: UAB „Jmonės“

(įmonės kodas, pavadinimas)

Stirnyų g. 12

(adresas)

Atsakingas asmuo: Jmonės vadovas

(pareigos, vardas, pavardė, tel. Nr.)



* Pavojingosios atliekos, kurių laikymo tara turi būti pažymėta specialiu ženkliniu.

** Rekomenduojamas atliekos laikymo taros ar vietos ženklavimas.

*** Televizoriai, monitoriai, spausdintuvai ir kopijavimo aparatai, fakso aparatai ir kt.

**** Tai prietaisai, kuriems veikti reikalingas elektros tinklas, baterijos arba elektromagnetiniai laukai, kurių sudėtyje nėra pavojingų medžiagų (skaneris, elektriniai grąžtai, elektroninės svarstyklės, kompresorius įvairūs elektroniniai prietaisai) ir kt.



**Išsamesnė informacija
apmokestinamųjų gaminių, alyvos bei
baterijų ir akumuliatorių gamintojams,
importuotojams ir platintojams:**

**Tel. +370 687 95 159,
El.paštas: info@agia.lt
www.agia.lt**